

15. Oktober 2018

SICHERHEITSWARNUNG! BITTE LESEN!

Wichtige freiwillige Rückrufinformation bezüglich Fluke T110, T130 und T150 zweipolige Spannungsprüfer

Sehr geehrter Fluke Kunde,

Die Fluke Corporation hat ein Sicherheitsproblem identifiziert, das bestimmte zweipolige Spannungsprüfer Fluke T110, T130 und T150 betrifft. Als Vorsichtsmaßnahme hat Fluke beschlossen, alle betroffenen Produkte **freiwillig zurückzurufen** und den Kunden neue und gleichwertige Ersatzprodukte mit verbesserter Messleitung anzubieten.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen können, und hoffen auf Ihr Verständnis, dass die Sicherheit unserer Kunden oberste Priorität für uns hat.

Die folgenden Spannungsprüfer werden freiwillig zurückgerufen:

Modell Name	Herstellungsdatum	Beginnt bei Serial No.	Endet bei Serial No.
FLUKE-T110	Bis Jul 2018	2157000	4352999
FLUKE-T110/VDE	Bis Jul 2018		
FLUKE-T130	Bis Jul 2018	-	-
FLUKE-T130/VDE	Bis Jul 2018		
FLUKE-T150	Bis Jul 2018	21570000	43529999
FLUKE-T150/H15	Bis Jul 2018		
FLUKE-T150/VDE	Bis Jul 2018		
FLUKE-T150VDE/H15	Bis Jul 2018		

Der T90 ist von dieser Rückrufaktion NICHT betroffen. Darüber hinaus sind alle T110, T130 und T150 T-Pole-Tester, die nach dem 28. August 2018 von Fluke ausgeliefert wurden und deren Seriennummern größer sind als die in der letzten Spalte oben angegebenen NICHT von diesem Rückruf betroffen.

Beschreibung des Sicherheitsproblems:

Es wurde festgestellt, dass bei bestimmten zurückgerufenen Spannungsprüfern ein vorzeitiger Ausfall der Meßleitung unter zyklischer Biegespannung auftreten kann.

Jüngste von Fluke durchgeführte Experimente haben gezeigt, dass die Anzahl der Zyklen bis zum Ausfall, die von den zurückgerufenen Spannungsprüfern gezeigt werden, sehr unterschiedlich sind, was bedeutet, dass bestimmte zurückgerufene Spannungsprüfer früher als erwartet ausfallen. Dies führt bei einigen Geräten zu einer verkürzten Nutzungsdauer, was Fluke für inakzeptabel hält.

15. Oktober 2018

SICHERHEITSWARNUNG! BITTE LESEN!

Wichtige freiwillige Rückrufinformation bezüglich Fluke T110, T130 und T150 zweipolige Spannungsprüfer

Darüber hinaus kann die Meßleitung sporadisch ausfallen, wobei es je Biegung der Meßleitung möglich ist, dass ein vom Rückruf betroffener Spannungsprüfer einen Selbsttest oder eine Überprüfung an einer bekannten Spannungsquelle besteht, während der nachfolgenden Tests ein falsches Ergebnis anzeigen können. Die Hauptfunktion eines Spannungsprüfers besteht darin, das Vorhandensein oder Fehlen von elektrischer Spannung zu erkennen, um festzustellen, ob es sicher ist, eine elektrische Installation zu berühren und mit der Arbeit zu beginnen.

Ein falsche Anzeige des Gerätes kann zu einem elektrischen Schlag oder Lichtbogenblitz führen, der zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Aufgrund dieses Risikos stoppen Sie bitte sofort die Verwendung Ihres Spannungsprüfers und befolgen Sie die folgenden Rückrufanweisungen.



Unsere Teams für Forschung und Entwicklung, Qualität und Sicherheit haben eine neue Messleitung für die Verwendung des Spannungsprüfers qualifiziert, welches die Geräte robuster macht. Darüber hinaus haben wir weitere Verbesserungen an der Zugentlastung vorgenommen, was die Bruchfestigkeit der Messleitung erhöht. Die Tests dieser Veränderungen haben eine Verbesserung der Biegefähigkeit der Messleitung ergeben. Seit dem 28. August 2018 wurden diese Verbesserungen in die Produktion der Produktfamilie unserer Fluke Spannungsprüfer T110/T130/T150 implementiert.

B. Produktaustausch:

Bitte **STOPPEN SIE SOFORT** die Verwendung des vom Rückruf betroffenen Spannungsprüfers und senden Sie Ihr zurückgerufenes Prüfgerät zum Austausch an untenstehende Adresse.

Nach der Rückgabe Ihres zurückgerufenen Spannungsprüfers an die Stiftung RgZ gemäß den folgenden Anweisungen erhalten Sie kostenlos einen brandneuen und verbesserten Spannungsprüfer desselben Modells. Sie erhalten auch eine einjährige Garantieverlängerung von 2 auf 3 Jahre durch einfache Registrierung des Ersatzprodukts, nach Erhalt, online unter www.fluke.com/registration.

Um die Kosten für die Einsendung zu kompensieren, werden wir zum Austauschgerät ein nützliches Zubehör beilegen.

15. Oktober 2018

SICHERHEITSWARNUNG! BITTE LESEN!

Wichtige freiwillige Rückrufinformation bezüglich Fluke T110, T130 und T150 zweipolige Spannungsprüfer

C. Was Sie jetzt tun müssen:

1. Gehen Sie zu www.fluke.ch/de/tpt-recall oder www.fluke.ch/fr/tpt-recall Diese Webseite enthält alle Details, die mit diesem Produktrückruf verbunden sind.

Für alle Kunden in der Schweiz und Fürstentum Lichtenstein: Bitte senden Sie Ihren Zweipoltester umgehend an folgende Adresse:

Stiftung RgZ
c/o Fluke Umtausch
Rautistrasse 75
8048 Zürich

Wichtig: Bitte legen Sie ein **Begleitschreiben** bei, worin Firma, Kontaktperson, Emailadresse, Telefonnummer sowie die genaue Lieferadresse angegeben ist, wohin wir das Austauschgerät retournieren sollen.

Bitte entschuldigen Sie die durch diese Aktion verursachten Unannehmlichkeiten aufrichtig und sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Kontaktinformationen finden Sie unter:

www.fluke.ch/de/tpt-recall oder www.fluke.ch/fr/tpt-recall

Mit freundlichen Grüßen

Ankush Malhotra
Vice President, Fluke EMEA